Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Gudenåens Ørredfond – Skibelund
Havørredopdræt
Anemonevej 16
7600 Struer
Att.: pfrostvedsted@post.tele.dk

Rapportnr.: AR-22-CA-22122182-01
Batchnr.: EUDKVE-22122182
Kundenr.: CA0001674
Modt. dato: 08.11.2022

Analyserapport

Prøvested: Skibelund Havørredopdræt - / 376102
Prøvetype: Dambrugsvand
Prøveudtagning: 07.11.2022 kl. 09:50 til 08.11.2022 kl. 10:05
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BHA
Analyseperiode: 08.11.2022 - 16.11.2022

Lab prøvenr:	835-2022-81189644	835-2022-81189645	Udl.1	Udl2.	Krav **)	Enhed	DL	¤)	Urel (%)
Prøvemærke:	Indløb 1	Udløb 1							
Suspenderede stoffer *DS/EN 872*	**2.7**	**< 0.5**	-2.2		3	mg/l	0.5		15
Uorganiske forbindelser									
Ammoniak+ammonium-N, filtreret *SM 17. udg. 4500-NH3 (H)*	**0.013**	**0.13**	0.117			mg/l	0.004		15
Total Nitrogen *DS EN ISO 11905-1:1998,DS ISO 15923-1:2013*	**4.9**	**5.2**	0.3			mg/l	0.05		15
Total Phosphor *DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 15923-1:2013*	**0.046**	**0.11**	0.064		0.05	mg/l	0.01		15
Organiske samleparametre									
BI5 (med ATU) *Reflab M001*	**< 0.5**	**0.97**	0.47		1	mg/l	0.5		20
Oplysninger fra prøvetager									
Prøvetagningsmetode *DS/ISO 5667-10:2020*	**Tid.prop.**	**Tid.prop.**						A	
Nedbør	**3**	**3**				mm		*A	
Prøvetagningsudstyr	**Vac.p. HCV31**	**Vac.p. HCV31**						*A	
Vandtemperatur (start)	**9.1**	**9.2**				°C		A	
Vandtemperatur (slut)	**9.1**	**9.8**				°C		A	
pH v. start *DS/EN ISO 10523:2012*	**6.7**	**7.2**				pH		A	
pH v. slut *DS/EN ISO 10523:2012*	**6.9**	**7.4**				pH		A	
Iltmætning (start) *DS/EN ISO 5814:2012*	**48**	**65**				%		A	
Iltmætning (slut) *DS/EN ISO 5814:2012*	**46**	**68**				%		A	
Ilt v. start	**5.5**	**7.4**				mg/l		*A	
Ilt v. slut	**5.3**	**7.7**				mg/l		*A	

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1325 af 20. november 2006

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

TEST Reg.No. 168

Gudenåens Ørredfond – Skibelund
Havørredopdræt
Anemonevej 16
7600 Struer
Att.: pfrostvedsted@post.tele.dk

Rapportnr.: AR-22-CA-22122182-01
Batchnr.: EUDKVE-22122182
Kundenr.: CA0001674
Modt. dato: 08.11.2022

Analyserapport

Prøvested:	Skibelund Havørredopdræt - / 376102
Prøvetype:	Dambrugsvand
Prøveudtagning:	07.11.2022 kl. 09:50 til 08.11.2022 kl. 10:05
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S BHA
Analyseperiode:	08.11.2022 - 16.11.2022

Lab prøvenr:	**835-2022-81189644**	**835-2022-81189645**	**Udl.1**	**Udl2.**	**Krav **)**	**Enhed**	**DL**	**¤)**	**Urel (%)**
Prøvemærke:	Indløb 1	Udløb 1							

Kopi til:
Viborg Kommune Natur og Vand , Kopimodtager dambrug, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

16.11.2022

Kundecenter
Tlf: 70224231
iww@eurofins.dk

Kirsten From Jensen
Senior Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1325 af 20. november 2006

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.